Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

*, *Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, b.1204 (1930), fasc.3-2.3, 11913, Terremoto del Vulture, Campania, Irpinia, Puglie (23 luglio 1930 VIII), sottofasc.12C, Pubblicazioni, Relazione della Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori riguardante il censimento delle abitazioni rurali danneggiate o distrutte dal terremoto del 23 luglio u.s., Elenco dei proprietari di edifici rurali distrutti nei comuni delle provincie di Foggia e Potenza colpiti dal terremoto, Roma settembre 1930.* 1930

1) Comune: Melfi
2) Proprietario: D'Andrea Gius.
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: -
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Melfi contrada Perrone
1) Comune: Melfi
2) Proprietario: Laviano Raffaele;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Mitolo;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Melfi contrada Giacomiello.
1) Comune: Melfi
2) Proprietario: Ruffolo Isabella;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: S.Lorenzo;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Melfi contrada Inzito.
1) Comune: Melfi
2) Proprietario: Viglioglio Donato;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Foggiano;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Melfi contrada Foggiano.
1) Comune: Melfi
2) Proprietario: Vona Pietro Luigi;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: S.Lorenzo;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Melfi contrada Serra di Perrone.
1) Comune: Melfi
2) Proprietario: Fullo Mauro fu And.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Madonnella;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Melfi contrada Serra di Perrone.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Alamprese Gius.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Leopoldo Chiaro;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ripacandida contrada S.Donato.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Alamprese Donato;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: V. Emanuele;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ripacandida contrada Cugno di Vucci.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Faletta Donato fu G.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Largo Forno;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ripacandida contrada Serra delle Castagne.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Lamorte Michele fu R.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: S.Antonio;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Maschito contrada Monte.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Laraia Antonio fu Eg.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Umberto I;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ripacandida contrada Piano.

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Martino Donato fu A.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: S. Donato;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Venosa contrada S.Chirico.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Perretta Michele di P.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Viale Margherita;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ripacandida contrada S.Donato.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Rubino Pasquale fu D.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Olmicelli;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ripacandida contrada S.Guglielmo.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Savino Gius. Michele;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: V. Emanuele;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Maschito contrada Pila Canneto.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Alamprese Gius.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Scandemberg;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ginestra Contrada Pozzo.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Chiarito Michele;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Scandemberg;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ginestra contrada Pozzo.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Chiarito Alfredo;

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Lombarda Massa;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ginestra Contrada Pozzo.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Giampersia Donato Michele;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: V. Emanuele;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ginestra contrada Pozzo.
1) Comune: Ripacandida e Ginestra;
2) Proprietario: Musto Giovanni;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Scutari;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata:-;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ginestra contrada Monte Marziano.
1) Comune: Rapolla e Barile;
2) Proprietario: Fensore Antonino fu Modestino;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Nazionale;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Rapolla contrada Vallone Santi.
1) Comune: Rapolla e Barile;
2) Proprietario: Eredi Del Zio Francesco;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: S.Giorgio;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Barile contrada Serra delle Amendole.
1) Comune: Rapolla e Barile;
2) Proprietario: Mazzeo Giovanni fu Raffaele;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Scescio;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Barile contrada Mangosa Scea.
1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Valenza Emilia;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Genale;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ripacandida contrada Garghitiello.
1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Larotonda Ant. fu Pasquale;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Largo Morti;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Atella contrada Caserma.
1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Valenza F.sco di Leon;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Annunziata;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ripacandida contrada Piano Altare.
1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Paolino Donato fu Mi.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Pisacane 20;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Ripacandida contrada Vallone Noce.
1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Labella Eug. Carmine;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Raffaello 135;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Rionero contrada Gaudo.
1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Mazzucca Giov. di Vito;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Calvario;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Rionero contrada Fontanelle.
1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Asquino Arcangelo;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: vico 1.o Milano;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: -;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: si;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Rionero cont. Occhio Nero.

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Di Lucchio Canio fu An.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: vico 8.o Milano;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Barile contrada Querce o Coti
1) Comune: Rionero.
2) Proprietario: Capobianco Antonio;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: vico Rupe;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Rionero cont. Pozzo Crocifiss..
1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Giammatteo Teresa;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Raffaello;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Rionero contrada Pozzo Faraone
1) Comune: Rionero.
2) Proprietario: Gieppa Michele;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Fontana Morti;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Barile contrada Titolo.
1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Rosa Angelo;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: S.Martino 12;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Rionero contrada Serra del Palo.
1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Trafficante Gius. fu Ca.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: S.Teresa;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Rionero contr. Carrara di Acci.
1) Comune: Rionero
2) Proprietario: Capobianco Don. Gerard.;

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Concordia 2, 6, 7;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Rionero contr. Crocifisso.
1) Comune: Rionero
2) Proprietario: Di Leonardo Nic. di F.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: Caravaggio 14;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Rionero contr. Carrara di Acci.
1) Comune: Rionero;
2) Proprietario: Asquino Carm. di Mich.;
3) Ubicazione e condizioni della casa frazione e via: 2.o Calvario vico 6.o Milano;
4) Ubicazione e condizioni della casa distrutta: si;
5) Ubicazione e condizioni della casa gravemente lesionata: -;
6) Località in campagna ove intende ricostruire: Rionero contr. Montagna.